

Mantenimiento de la armónica

caña Acción y Reacción

Acción deficiente o falta de respuesta

Causa probable:


Este es un problema común causado por inadecuado desplazamiento de la caña.

Solución:

Ajuste la caña utilizando una de las herramientas del kit Lee Oskar.

la caña no responde (presión de aire de luz)

Causa probable:



La caña está muy pegada.

Solución:



Corrija separando con la caña con el kit, déle más luz, despegue la caña, y límpiela con alcohol.

la caña no responde

Causa probable:



Demasiado separada.

Solución:



Desplácela, trate de bajarla despacio y corrija la separación

No hay respuesta

Causa probable:



la caña esta pegada.

Solution:



Desplácela por debajo de la caña con la lengüeta metálica de bronce provista en el kit Lee Oskar.

Otras razones: por una acción mala o ninguna respuesta

Causa probable:

- Material alimenticio, restos de comida.
- Caña rota (cortada o muy desgastada).
- Las cañas están montadas incorrectamente.
- Caña fuera del centro (desalineada).



Solución:

- Limpie o sacuda.
- Reemplace caña por otra nueva, ajuste bien el repuesto ,con tornillos etc.
- Ajuste los laterales de la armónica.



Zumbido

Causa probable:

- Rebabas metálicas que interfieren con la depuración de la caña.
- Material extraño (interfiriendo con la depuración de caña).
- Caña fuera del centro (desalineada).



Solución:

- Ajuste muy bien los tornillos laterales.
- Limpiar con pico o paño sin pelusa y alcohol isopropílico.
- Haga el ajuste interno de los tornillos del repuesto.



Afinación y desafinación

el Tono natural es demasiado alto o demasiado bajo

Causa probable:

- Caña desgastada.
- Las especificaciones de fábrica pueden no estar de acuerdo con el gusto personal.

Solución:

Desarme la armónica, límpiela con alcohol, ármela nuevamente ajuste los tornillos sin forzar.

Afinación demasiado baja

Causa probable:

- Estructura de metal ha cambiado debido al desgaste de la caña.
- Existe sustancia o saliva dentro de la caña.
- Destrucción total (reemplazar caña).

Solución:




- Utilice las herramientas para subir el tono (afilarse), raspar la punta de la caña.

Afinación fuera de tono

Causa probable:

- El envejecimiento de la caña ha causado el cambio.
- Especificaciones de la fábrica.

Solución:



- Utilice las herramientas Para bajar la lengüeta más abajo (aplanar), y limpiar las lengüetas.